

細小型リニアグリッパ

ファーストステップガイド 第1版

このたびは、当社の製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。
安全のために、本ファーストステップガイドの他、同梱の安全ガイドおよび取扱説明書(CD)に従って、正しくご使用ください。

このファーストステップガイドは、本製品専用に書かれたガーラの説明書です。

警告：本装置の取扱いは、同梱の取扱説明書(CD)に従って行ってください。取扱説明書(CD)は常に確認できるよう本コントローラが組込まれた装置の近傍に保管してください。

取扱説明書(CD)が必要な場合、ファーストステップガイドまたは取扱説明書巻末に記載されている最寄の営業所にご請求ください。

- この取扱説明書の全部または一部を無断で使用・複製することはできません。
- 本文中に記載する会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

製品の確認

本製品は、標準構成の場合、以下の部品で構成されています。
万が一、型式違いや不足のものがありましたら、お手数ですが、販売店または当社までご連絡ください。


1. 構成品(オプションを除く)

番号	品名	型式	備考
1	アクチュエータ本体	型式銘板の見方、型式の見方参照	
付属品			
2	取扱説明書(CD)		
3	安全ガイド		

2. 型式銘板の見方



3. 型式の見方



取扱上の注意点

警告：永久磁石の影響

アクチュエータ内部には高性能希土類永久磁石(材質：磁石)を使用しています。
ペースマなどの医療器具を使用されている場合に、医療器具の誤動作の原因になる場合があります。ペースマなどの医療器具を使用されている場合は、本製品の近傍に近づかないでください。

1. 梱包状態での取扱い

特に指定がない場合、各軸毎に梱包して出荷しています。

- ぶつけたり、落下したりしないようにしてください。この梱包は、落下あるいは衝突による衝撃に耐えるための特別な配慮はしていません。
- 梱包に姿勢指示のある場合は、それに従ってください。
- 梱包の上に乗らないでください。
- 梱包が変形したり、破損したりするような物を乗せないでください。

2. 梱包していない状態での取扱い

- アクチュエータは、ケーブルを持って運搬したり、ケーブルを引っ張って移動させたりしないでください。
- 持ち運びの時にぶつけたりしないように注意してください。
- アクチュエータの各部に無理な力を加えないでください。

3. 組付け状態での取扱い

梱包から取出した状態の場合は、全体を包んで保護していただき、他にぶつけたりしない様にしてください。

設置および保管・保存環境

1. 設置環境

次のような場所を避けて設置してください。
一般には作業者が保護具なしで作業できる環境です。
また、保守点検に必要な作業スペースを確保してください。

- 熱処理等、大きな熱源からの輻射熱がある場所
- 周囲温度が0~40°Cの範囲を超える場所
- 温度変化が急激で結露するような場所
- 相対湿度が85%RHを超える場所
- 日光が直接当たる場所
- 腐食性ガス、可燃ガスのある場所
- じん塵、塩分、鉄分が多い場所(通常の組立作業工場以外)
- 水、油(オイルミスト)、切削液を含む、薬品の飛沫がかかる場所
- 本体に振動や衝撃が伝わる場所

次のような場所で使用する場合は、しゃ断対策を十分に行ってください。

- 静電気などによるノイズの発生する場所
- 強い電界や磁界の影響を受ける場所
- 紫外線、放射線の影響を受ける場所



2. 保管・保存環境

保管・保存環境は設置環境に準じますが、長期保管・保存では特に結露の発生がないようにしてください。指定のない限り、出荷時には水分吸収剤は同梱していません。結露が予想される環境での保管・保存の場合、梱包の外側から全体を、あるいは開梱して直接、結露防止処置を施してください。

保管・保存温度は短期間なら60°Cまで耐えますが、1ヵ月以上の保管・保存の場合は50°Cまでとしてください。

保管・保存時は、水平平置きとしてください。梱包状態で保管する場合、姿勢表示のある場合は、それに従ってください。

各部の名称



取付け

アクチュエータの取付けおよび負荷の取付けは、取扱説明書(CD)を参照してください。

危険：本体は発熱します。取付けによっては、高温になります。
やけどやけに注意してください。


【取付けの注意事項】

No.	項目	注意事項
1	設置	<ul style="list-style-type: none"> ・フィンガは下になる様に取付けてください。 下向き以外の取付け姿勢で取付けた場合は、開口部から異物が入り、フィンガの動きが悪くなったり、本体が故障したりする場合があります。 本体は発熱します。取付けによっては、高温になります。 ・本体は、熱伝導の良いものに固定してください。 本体の温度上昇を抑えるため、金属など熱伝導の良いものに固定してください。 ・断熱材への固定や、熱が逃げないような閉ざされた空間での使用など本体を放熱性の悪い条件で使用しないでください。本体を放熱性の悪い条件で使用すると本体の温度が異常上昇し、本体が故障する場合があります。 ・ワーカーに熱が伝わらないようするには、フィンガアタッチメントの材質に、ポリアセタールなどの熱伝導率の低い材質を使用してください。 本体の熱は、フィンガ取付け面からフィンガアタッチメントを経由してワーカーに熱が伝わります。 (参考) デューティ50%で動作した場合、本体取付け面(側面)、フィンガ取付け面で約40°C上昇します。
2	使用ボルト	・本体の取付け用のタップ穴およびフィンガアタッチメントの取付け穴は、M3深さ5です。 タップ穴を使用する場合、はめ合い長さ5mm以下の長さのソケットをご使用ください。
3	締付けトルク	・締付けトルクは、着座面が鋼の場合、154N·cm、アルミの場合、83N·cmです。規定値に従ってください。 守られない場合は、アクチュエータの変形などによる不具合の要因となります。
4	負荷モーメント	・許容負荷モーメントは、取扱説明書(CD)に記載の規定値に従ってください。許容負荷モーメントを超える負荷をかけた場合、寿命の低下の原因となります。

配線

駆動回路

以下の駆動回路の例に従って、ケーブルの先にゲートドライブ、リレー、サーチキンフロクタ(またはヒューズ)を取り付けてDC24Vの電源に接続してください。ゲリバの保護のため、サーチキンフロクタ(またはヒューズ)は必ず入れてください。ゲートドライブ、リレー、サーチキンフロクタ(またはヒューズ)はお客様でご用意ください。
ケーブル長は、約1mです。片側は切り放しなっています。



(1) サーチキンフロクタまたはヒューズの選定

以下の性能のものを選定してください。

- 定格電流：2A
- 瞬断特性：定格電流の200%時、3秒以下で電源が切断されるもの
サーチキンフロクタの場合は、高速型か瞬時型を選定してください。

(2) リレー

以下のものを選定してください。

- 開閉頻度が多い場合は、リードステートリレーを選定してください。
- 出力定格負荷電圧：DC24V±10%
- 出力負荷電流：1A以下

(参考)ねむ製 G3FD-X102SN DC5-24が使用できます。

(3) ゲートドライブ


ゲリバのチャック開から閉にするため、電源ONからOFFする時、逆起電力が発生します。逆起電力による電圧をカットできるゲートドライブを選定してください。

- 逆起電圧：約-40V
- 逆起電流：約0.1A


(参考)新電元工業製 D1N60が使用できます。

【ケーブル処理方法の禁止事項】


- ・ケーブルは固定するようにして、根元部が可動、屈曲、ねじれることのないようにしてください。
(ケーブルの曲げ半径は33mm以上確保してください。位置セッティング用ケーブルは曲げ半径7mm以上確保してください。)
- ・ケーブルが固定できない用途では自重で捲む範囲での使用か、自立型ケーブルホースなどの大半径の配線としてケーブルの負荷が少なくなるようにしてください。
- ・ケーブルを切断して延長、短縮、あるいは再結合しないでください。
- ・ケーブル類の噛み込みには注意してください。
- ・一ヶ所に屈曲が集中しないようにしてください。




- ・ケーブルには、折り目、よじれ、ねじれをつけないようにしてください。




- ・強い力で引っ張らないようにしてください。




- ・ケーブルの一ヶ所に回転が加わらないようにしてください。




- ・挟み込み、打ちきず、切りきずを付けないようにしてください。




- ・ケーブルの固定は適度とし、締付けすぎないようにしてください。




- ・I/O線、通信ラインおよび電源・動力線はそれぞれ分離してください。
同一ダクト内に、収納しないでください。



- ・ケーブルベアを使用する場合は、味付ケーブルを使用し、ケーブルベアやフレキシブルチューブ内でかぶやヨレが無いよう、また、ケーブルに自由度が有り結束しないようにしてください。(曲げた時に突っ張らない事)



- ・ケーブルベア内に占める収納ケーブル類の容積は60%以下にしてください。



△ 注意:

- ・ケーブルの接続、取外しの際には、必ずコントローラの電源を切って作業を行ってください。電源を入れたまま行うと、アクチュエータが誤動作を起こし重大な人身事故や機械装置の損傷をまねく恐れがあります。
- ・コネクタの接続が不十分な場合、アクチュエータが誤動作し危険です。必ずコネクタが正常に接続されていることを確認してください。

株式会社アイエイアイ

本社・工場	〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽 577-1	TEL 054-364-5105 FAX 054-364-2589
東京営業所	〒105-0014 東京都港区芝3-24-7 芝エクセージビルディング 4F	TEL 03-5419-1601 FAX 03-3455-5707
大阪営業所	〒530-0002 大阪市北区曾根崎新地2-5-3 堂島TSSビル4F	TEL 06-6457-1171 FAX 06-6457-1185
名古屋営業所	〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ビル8F	TEL 052-269-2931 FAX 052-269-2933
盛岡営業所	〒020-0062 岩手県盛岡市長田町6-7 クレ21ビル7F	TEL 019-623-9700 FAX 019-623-9701
仙台営業所	〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町14-15 アミ・グランデニ日町4F	TEL 022-723-2031 FAX 022-723-2032
新潟営業所	〒940-0082 新潟県長岡市千歳3-5-17 センザビル2F	TEL 0258-31-8320 FAX 0258-31-8321
宇都宮営業所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷5-1-16 ルーセントビル3F	TEL 028-614-3651 FAX 028-614-3653
熊谷営業所	〒360-0847 埼玉県熊谷市籠原南1丁目312番地あかりビル5F	TEL 048-530-6555 FAX 048-530-6556
茨城営業所	〒300-1207 茨城県牛久市ひたち野原5-3-2 ひたち野うしく池田ビル2F	TEL 029-830-8312 FAX 029-830-8313
多摩営業所	〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-14-2B0SENビル2F	TEL 042-522-9881 FAX 042-522-9882
厚木営業所	〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-10-6 シャンロック石井ビル3F	TEL 046-226-7131 FAX 046-226-7133
長野営業所	〒390-0877 長野県松本市沢村2-15-23 昭和開発ビル2F	TEL 0263-37-5161 FAX 0263-37-5161
甲府営業所	〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-12-1 ミサトビル3F	TEL 055-230-2626 FAX 055-230-2636
静岡営業所	〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽577-1	TEL 054-364-2291 FAX 054-364-2589
浜松営業所	〒430-0936 静岡県浜松市中区大正町125 大発地所ビルディング7F	TEL 053-459-1780 FAX 053-458-1318
豊田営業所	〒446-0056 岐阜県安城市三河安城町1-9-2 第二東祥ビル3F	TEL 0566-71-1888 FAX 0566-71-1877
金沢営業所	〒920-0024 石川県金沢市西金1-3-32 西清ビルA棟2F	TEL 076-234-3116 FAX 076-234-3107
京都営業所	〒612-8401 京都市伏見区深草下川原町22-11市川ビル3F	TEL 075-646-0757 FAX 075-646-0758
兵庫営業所	〒673-0898 兵庫県明石市樽屋町8番34号大同生明石ビル8F	TEL 078-913-6333 FAX 078-913-6339
岡山営業所	〒700-0973 岡山市北区下中野311-114 OMOTO-ROOT BLD.101	TEL 086-805-2611 FAX 086-244-6767
広島営業所	〒730-0802 広島市中区本川町2-19 日宝本川町ビル5F	TEL 082-532-1750 FAX 082-532-1751
松山営業所	〒790-0905 愛媛県松山市椿味4-9-22 フォアレスト211F	TEL 089-986-8562 FAX 089-986-8563
福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区早良駅東3-13-21 エフビルWING7F	TEL 092-415-4466 FAX 092-415-4467
大分出張所	〒870-0823 大分県大分市東大道1-11-1 タンネンバウムⅢ2F	TEL 097-543-7745 FAX 097-543-7746
熊本営業所	〒862-0954 熊本県熊本市水1-38-33 幸山ビル1F	TEL 096-386-5210 FAX 096-386-5112

お問い合わせ先

アイエイアイ お客様センター エイト

(受付時間) 月～金 24時間 (月 7:00AM～金 翌朝7:00AM)
土、日、祝日 9:00AM～5:00PM
(年末年始を除く)

フリー
コール 0800-888-0088

FAX : 0800-888-0099 (通話料無料)

ホームページアドレス <http://www.iai-robot.co.jp>

管理番号 : MJ3711-1A